

RUEDA DE DEMING (ciclo PDCA)

- P (Plan). Descubrir problemas a tratar y definir qué se quiere conseguir y cómo.
- D (Do). Realizar el plan.
- C (Check). Verificar los resultados.
- A (Act). Actuar en función del resultado. Pasar a otro ciclo PDCA o pasar a un ciclo de estandarización SDCA (siguiente paso).

